



## Rozsah realizovaných geologických prác:

- geofyzikálne merania
- prieskumné nevystrojené vrty (sondy Geoprobe) - 16 ks
- vystrojené monitorovacie vrty - 7 ks
- hydrodynamické skúšky
- vzorkovacie práce a terénne merania
- laboratórne práce
- vypracovanie záverečnej správy s analýzou rizika
- vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie



### Objednávateľ:



Ministerstvo životného prostredia SR  
Námestie Ľ. Štúra 1  
812 35 Bratislava

### Zhotoviteľ geologických prác:

Skupina  
dodávateľov  
- PRIESKUM EZ



EKOHYDROGEO  
ŽITNÝ



## Výsledky geologického prieskumu životného prostredia:

- bolo zistené znečistenie zemín nepolárnymi extrahovateľnými látkami, podzemnej vody jednosýtnymi fenolmi bez identifikácie ich zdrojov
- boli identifikované cesty šírenia sa znečistenia
- bola preukázaná prítomnosť environmentálneho rizika zo šírenia sa znečistenia fenolmi podzemnou vodou a podzemnej vody As a Sb
- prítomnosť zdravotných rizík nebola preukázaná
- štúdiou uskutočniteľnosti sanácie bol navrhnutý komplex vhodných sanačných metód



Rozpočet geologickej úlohy: **108,18 tis. €** (bez DPH)

Doba riešenia: **5/2015 - 10/2015**



**ENVIGEO, a.s.** Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica

tel: **048 - 471 24 30**

fax: **048 - 471 24 23**

mail: **envigeo@envigeo.sk**

web: **www.envigeo.sk**